

**PIANO REGOLATORE GENERALE****COMUNE DI  
BELLANTE****VARIANTE TECNICA GENERALE**

APPROVAZIONE FINALE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_

**Analisi Territoriali  
Studio Geologico  
Carta Geomorfologica**

Tav. 2.a.1      scala 1:10.000

Sindaco: Avv. Giovanni MELCHIORRE      Progettista: Arch. Giustino VALLESE

Collaboratori:  
Arch. Garzarelli FrancescaStudio Geologico:  
Dott. Geol. Mario MassucciData:  
Ottobre 2018

Ciglio superiore scarpata con da caduta di detrito	[■■■■■]	ATTIVO	QUIESCENTE	NON ATTIVO
Ciglio superiore scarpata di frana influenza strutturale interessata	—○—			
Versante interessata da solfusso	[SSSS] [SSSS]			
Corpo di frana:				
(A) rotazionale	[VVVV] [VVVV]			
(B) di colamento	[CCCC]			
Piccola frana o gruppo di piccole frane non classificate	€ €			
Ciglio superiore scarpata di erosione	[— — — — —]			
Alveo di erosione lineare	→			
Calanchi	—○—			
Aree esondabili (PSDA P2, P1)	[■■■■]			
Aree esondabili (PSDA P4, P3)	[■■■■■■■■]			
Limite del territorio comunale	—■—			

